



<div>izvajalec</div> <div><div><div>Gprocom</div><div>d.o.o.</div></div><div>Gradbeni in geotehnični inženiring ter poslovne storitve d.o.o. Sokolska ulica 22, 2000 MARIBOR</div></div>				<div>objekta/lokacija:</div> <div>Zemeljski plaz pod JP 700831 Šentrupert-Mačkovšek</div>	
<div>naročnik</div> <div>OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO</div>				<div>odsek/ objekt:</div>	
<div>investitor</div> <div>OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO</div>				<div>pododsek/ del objekta:</div>	
<div>odg. vodja projekta</div> <div></div>				<div>vsebina/ naslov risbe:</div> <div>SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA IN DP SOND</div>	
<div>vodja načrta</div> <div>D. MUHIČ dig</div>				<div>faza</div> <div>IZN</div>	<div>merilo:</div> <div>1:200</div>
<div>izdelal</div> <div>K. MUHIČ gt</div>				<div>Številka priloge:</div> <div>2.5</div>	
<div>kontroliral</div> <div></div>				<div>št. lista:</div> <div>1</div>	
<div>id. št. IZS: 2155</div> <div>št. načrta 2201/2021</div> <div>datum: Januar 2021</div>					
<div>št. odseka</div>	<div>arhivska št.</div>	<div>faza / objekt</div>	<div>šifra risbe</div>		
			2.5		